Quality Control

ORDER NUMBER		FACTORY NAME	
Measurement Chart	**Lagan Mens Hooded 24/04/2007**		

SIZES	X-SMALL		SMALL		MEDIUM		LARGE		X-LARGE		XX-LARGE		XXX-LARGE	
Chest Measured Half	56.5		59		61.5		64		66.5		69		71.5	
Hem Measured Half Relaxed	45.5		48		50.5		53		55.5		58		60.5	
Sleeve Length inc Cuff	75.5		77		78.5		80		81.5		83		84.5	
Bicep Half	23.3		24.45		25.6		26.75		27.9		29.05		30.2	
Cuff Width Relaxed	10		10		10.5		10.5		11		11		11.5	
Centre Back Length	63		65		67		69		71		73		75	
hood-height	36.5		36.5		37		37.5		38		38		38	
hood-depth	27.5		28		28.5		29		29.5		30		30.5	
Minimum Neck Stretch	60		60		60		60		60		60		60	
Pocket Opening	17		17		17		17		17		17		17	
Pocket Width Along Hem	37		39		43		43		43		43		43	
Pocket Height	24		24		24		24		24		24		24	
Cuff & Waistband Depth	7		7		7		7		7		7		7	